



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané

podle § 13 odst. 2 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

výrobce Axter S.A.S., 8, avenue Félix d'Herelle, F-75016 Paris, Francie a
zástupce výrobce AXTER CZ, s.r.o., Eliášova 393/20, Praha 6, Česká republika

tímto potvrzují, že na výrobek

Cordon Butyl

určený jako distanční vložka pro těsnění dilatací,

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů, a to stanoveným postupem posouzení shody výrobcem

a prohlašují,

že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků, které jsou uváděny na trh, s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Shoda byla posouzena na základě § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Při posouzení shody byly použity následující podklady:

TL Axter 1924010

AT 5/07-1942

Certifikát ISO 9002:2008

Platnost do: 8. 2. 2017

V Praze dne 9. února 2014

Ing. Marek Novotný

ředitel

AXTER
AXTER CZ s. r. o.
Eliášova 20, 160 00 Praha 6
IČ: 247 96 841 (2)